

## SICHTERSTATION

- zum Abscheiden von Feinteilen, Papierfasern ect. aus dem Kunststoff-Materialstrom


### Funktion

Die Zick-Zack-Form hat den Vorteil, das an jedem Knickpunkt des Siebkanals der Produktstrom den Luftstrom durchqueren muß. Dabei werden die Leichtteile aus dem Produktstrom heraus gesichtet.

Die hohe Trennschärfe wird dadurch erreicht, das der Produktstrom mehrere aufeinander folgende Zick-Zack Kammern durchströmt.

### Voraussetzung

Gleichmäßiger Produktstrom-Aufgabe und optimale Einstellung vom Luftstrom zur Produktbeladung.



## Sichterstation

- Zyklon
- Zellenrad-Schleuse
- Sichter
- Schwing-Rinne
- Magnet-Trommel
- ALL-Metall-Scheider
- Injektor

